

MODE D'EMPLOI **OPERATING MANUAL** 

MO.DFI.514.R8













**SOMECO** 6 avenue Charles DE GAULLE - 93420 VILLEPINTE

Tel: 01 49 63 16 30

EN ISO 9001 (2000) IQ-1100-01







# **DECLARATION DE CONFORMITE**

Constructeur: AEP transducers s.r.l.

Adresse: via Bottego 33/A 41010 Cognento MODENA Italia

DECLARE QUE LE PRODUITSUIVANT:

Nom du produit: **DFI, DFIW, DFIF** Type Afficheur Digital de Force

Options: Cette déclaration couvre toutes les options spécifiées

dans le catalogue

CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES

## EN 61010-1(2001) EN 61326-1 EN61326/A1

Le produit a été testé dans la configuration typique d'installation décrite dans le mode d'emploi, le produit satisfait aux éxigences des normes citées ci-dessus sur la base des résultats des essais et des évaluations décrites dans le fascicule technique.

Le soussigné déclare que le produit satisfait aux directives 89/336/CEE - 92/31/CEE - 93/68/CEE - 73/23/CEE.

41010 Cognento MODENA 15/09/2004

Lioi Giovanni Direttore Tecnico



# **CONFORMITY DECLARATION**

Manufacturer: AEP transducers s.r.l.

Address: via Bottego 33/A 41010 Cognento MODENA Italy

DECLARES THAT THE FOLLOWING PRODUCT:

Product name: **DFI, DFIW, DFIF** Type: **Digital Force Indicator** 

Options: this declaration covers all the options specified in the

sales catalogue.

CONFORMS TO THE FOLLOWING NORMS:

## EN 61010-1(2001) EN 61326-1 EN61326/A1

The product has been tested in the typical installation configuration, as described in the instruction manual. Above described product meets the requirements of mentioned Norms, basing on both test results and considerations listed in the technical file.

I declare that the product defined above meets the requirements of the 89/336/CEE - 92/31/CEE - 93/68/CEE - 73/23/CEE Directives.

41010 Cognento MODENA 15/09/2004

**Lioi Giovanni** Technical Manager

desi James

INDEX GENERAL	Pag
DFI et DFIF	
DEPOSE ET REMPLACEMENT DES PILES	4
INTRODUCTION	5
DONNEES TECHNIQUES, OPTIONS, CODES D'ACHAT	6
INSTALLATION	7
MISE SOUS TENSION DE L'APPAREIL	7
DESCRIPTION DES TOUCHES	7
MESSAGES D'ERREURS	8
BRANCHEMENT DYNAMOMETRE OU CAPTEUR DE	8
FORCE	U
MENU DE CONFIGURATION	9
PROTOCOLE DE COMMUNICATION DFI et DFIW	9
PROTOCOLE DE COMMUNICATION DFIF	10
COMMANDES DE PROGRAMMATION	10
DIMENSIONS	11
CONNECTIONS RS232C et ALIMENTATION EXTERNE	12
PROGRAMMATION DE LA PLEINE ECHELLE	12
ZERO TRACKING	12
DFIW	13
DONNEES TECHNIQUES	14

**AEP** transducers se réserve le droit d'apporter des modifications à ce manuel sans préavis.

Les données sont indicatives et la Sté décline toutes responsabilités pour les erreurs ou discordances contenues dans ce manuel.

GENERAL INDEX	Page
DFI and DFIF	
BATTERIES REPLACEMENT and DISPOSAL	4
INTRODUCTION	5
TECHNICAL DATA, OPTIONS and PURCHASE CODE	6
INSTALLATION	7
INSTRUMENT SWITCHING ON	7
GENERAL KEYS DESCRIPTION	7
ERROR MESSAGES	8
DYNAMOMETER or LOAD CELL CONNECTION	8
SETTING MENU	9
DFI and DFIW COMMUNICATION PROTOCOL	9
DFIF COMMUNICATION PROTOCOL	10
PROGRAMMING COMMANDS	10
DIMENSIONS	11
RS232 and EXTERNAL FEEDING CONNECTIONS	12
FULL SCALE SETTING	12
ZERO TRACKING	12
DFIW	13
TECHNICAL DATA	14

**AEP transducers** has the right to make any change when necessary, without notice. Data enclosed in this manual are just indicative and the manufacturer declines any responsibility for errors or discrepancies contained in this manual.



# **REMPLACEMENT DES PILES**

L'afficheur est alimenté par quatre piles ALCALINE (type AA 1,5V) qui assurent une autonomie d'environ 1 an

L'usure des piles est signalées par le message LOW BAT; dans ce cas les mesures effectuées peuvent être faussées, il est donc nécessaire de remplacer rapidement les piles.



Les piles ALCALINE doivent être recyclées ou jetées dans un lieu approprié.

# REBUT

Confier à des sociétés spécialisées dans la récupération du matériel rebuté qui respectent les lois en vigueur dans le pays où le matériel a été vendu.

# **BATTERY REPLACEMENT**

The digital manometer is supplied with 4 NOT RECHARGEABLE ALKALINE batteries (AA type, 1,5V), with an average autonomy of 1 vear.

Battery consumption is signalled by the **LOW BAT** message, the measurement performed during this phase could be altered, it is therefore necessary to immediately replace the batteries.





ALKALINE batteries shall be lather recycled or disposed properly.

## DISPOSAL

Deliver the instrument to companies specialized in scrapping according to the laws in force in the country where instrument is sold.



# INTRODUCTION

Le **DFI** est un indicateur digital à microprocesseur de nouvelle conception complètement autonome avec entrée pour **dynamomètres** (force) e **capteurs de force** (poids) jauges de contrainte.

Appareil idéal pour être utilisé dans les systèmes les plus modernes de mesure statique ou dynamique machines de traction, presses, bancs d'essais et bancs d'étalonnage.

Sa précision ≤±0,02% rend possible son utilisation même à l'intérieur de systèmes de qualité comme étalon primaire ou secondaire étalonné périodiquement par un laboratoire agrée SIT. Le système de mesure est composé d'une partie analogique particulièrement stable dans le temps, d'une alimentation à fréquence portante qui minimise les dérives thermiques du système et d'un convertisseur A/D à 16 bit qui garantit 65.000 divisions internes.

Pour augmenter le niveau d'intégration des composants il a été adopté une technologie mixte, traditionnelle et SMT qui garantit le maximum de fiabilité au circuit et rend l'afficheur plus résistant aux vibrations et aux sollicitations mécaniques.

Les batteries internes ont une autonomie de 1 an. Si la mesure ne varie pas pendant 30 minutes la fonction ARRET AUTOMATIQUE stoppe l'alimentation.

#### INTRODUCTION

**DFI** is our latest microprocessor digital indicator gauge. It has inputs both for **dynamometers** (force) and **load cells** (weight) strain gauges.

It is ideal to be used in the most innovative static and dynamic measurement systems such as material testing machines, printing machines, test benches and automation.

Thanks to its **\(\leq t0,02\)** accuracy DFI can be used in quality systems as first or second line sample item if regularly calibrated by SIT centre.

The measurement system is made up of an analog section particularly **stable at long term**, of a carrying frequency feeder which **lowers the system thermal drifts** and of a 16 bit A/D converter which guarantees **65.000 internal divisions**.

In order to increase the integration level of the components a traditional mixed technology and SMT has been adopted to make the indicator resistant to any kind of vibration and mechanical stresses besides granting the highest reliability of the circuit.

The internal batteries guarantee 1 year autonomy also thanks to the AUTO POWER OFF function which activates when any measurement change is detected within 30 minutes.

L'afficheur a un menu de programmation, qui permet de sélectionner les différentes unités de mesure (kN, daN, N, t, kg), la résolution et le filtre digital en fonction des mesures à effectuer. Sur l'écran digital il y a une bande analogique également active à l'intérieur du menu di programmation.

Quand l'appareil travail en compression, l'icône SP1 s'allume; quand il travail en traction, l'icône SP2 s'allume.

# Principales Caractéristiques:

RESOLUTION PROGRAMMABLE
FILTRE DIGITAL PROGRAMMABLE
VITESSE DE TRANSMISSION PROGRAMMABLE
FONCTION ZERO
FONCTION PIC (positiF et négatif)
SUPPRESSION DE LA TARE
Options:

SORTIE RS232C

ALIMENTATON EXTERNE (exlus les batteries)

The indicator is equipped with a setting menu which allows to choose the most suitable type of engineering measurement units (kN, daN, N, t, kg), the resolution and the digital filter according to the measurement to be calculated.

The display also shows a bar analog indication which is operating inside the setting menu too.

When the instrument is working in compression mode, SP1 icon is alight; when it is working in tension mode, SP2 icon is alight.

## Main characteristics:

PROGRAMMABLE RESOLUTION
PROGRAMMABLE DIGITAL FILTER
PROGRAMMABLE BAUD RATE
ZERO FUNCTION
PEAK FUNCTION (positive and negative)
TARE SUPPRESSION

On request:

RS232C SERIAL OUTPUT

EXTERNAL FEEDING (it escludes the batteries)



DONNEES TECHNIQUES	TECHNICAL DATA	DFI	DFIF
PRECISION	ACCURACY CLASS	≤ ± 0.020	% F.S.
ERREUR DE LINEARITE	LINEARITY ERRORS	$\leq \pm 0.015$	5 % F.S.
SIGNAL D'ENTREE	INPUT SIGNAL	2 mV/V (s	standard)
CAPTEUR DE FORCE COMPATIBLE	COMPATIBILE LOAD CELL	1 (350 or 7	00Ω, 4fils)
ALIMENTATION CAPTEUR	LOAD CELL EXCITATION	5 Vac	(±3%)
FREQUENCE PORTANTE	CARRIER FREQUENCY	10	Hz
RESOLUTION STANDARD (2mV/V)	STANDARD RESOLUTION (2mV/V)	± 25.000 div	± 4.000 div
RESOLUTION INTERNE	INTERNAL RESOLUTION	65.000 div. 65.000 div.	
, ,	NVERSIONS PAR SEC. (filtre 0) READINGS PER SEC. (0 filter) 10 (100ms) 200 (5		200 (5ms)
TEMPERATURE DE REFERENCE	REFERENCE TEMPERATURE	+23°C	
TEMPERATURE DE TRAVAIL	SERVICE TEMPERATURE	0/+50°C	
TEMPERATURE DE STOCKAGE	STORAGE TEMPERATURE	-10/+	60°C
EFFET TEMPERATURE A 10°C	10°C TEMPERATURE EFFECT		
a) sur le zéro	a) on zero	$\leq \pm 0.01$	5% F.S.
b) sur la sensibilité	b) on sensitivity	≤ ± 0.00	5% F.S.
CHIFFRES	DISPLAY	16mm (cus	stom LCD)
FOND ECHELLE PROGRAMMABLE	PROGRAMM. FULL SCALE	Max. ± 99.995	div (Res. 5 div)
UNITE MESURE PROGRAMMABLE	PROGRAMM. MEASUREMENT UNITS	kN, daN, N, t, kg	
RESOLUTION PROGRAMMABLE	PROGRAMMABLE RESOLUTION	1, 2, 5, 10	
VITESSE DE TRANSMISSION	PROGRAMMABLE BAUD RATE	19200, 9600, 4800	76800,38400,19200
PROGRAMMABLE			

DONNEES TECHNIQUES	TECHNICAL DATA	DFI	DFIF
FONCTION ZERO	ZERO FUNCTION	50%	F.S.
FONCTION PIC	PEAK FUNCTION	positive et	négative
ALIMENTATION	POWER SUPPLY	BATTERIES /	BATTERIES
AUTONOMIE	AUTONOMY	~ 1 AN	~ 200h
BATTERIES ALCAL. non rechargeables	not rechargeable ALKALINE BATTERIES	n°4 to 1,5	v size AA
CLASSE PROTECTION (EN 60529)	PROTECTION CLASS (EN 60529)	IP4	40
BOITIER	CASE	ALUMINIUM /	ALUMINIUM
DIMENSIONS (HxLxP)	DIMENSIONS (HxLxW)	140 x 80	x 48 mm
CONNECTION RS232C (OPTION)	RS232C CONNECTION (OPTION)	Connecteur SUE	B D 9 FEMELLE
CONNECTION CAPTEUR	LOAD CELL CONNECTION	Connecteur S	UB D 9 MALE
OPTIONS	OPTIONALS		
SIGNAL D'ENTREE	INPUT SIGNAL	1 mV/V or	3 mV/V
SORTIE SERIE	SERIAL OUTPUT	RS23	2C
BOITIER	CASE	ABS	3

REF.COMMANDE PURCHASE CODES			
		Sortie série Serial output	
	_	ABS = ABS	S3 = RS232C



## **INSTALLATION**

L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié pour une rapide installation exécuter les phases suivantes:

- BRANCHER LE CAPTEUR DE FORCE
- **VERIFICATIONS PRELIMINAIRES**
- MISE SOUS TENSION contrôle de l'afficheur dans la phase de test
- PROGRAMMATION (unité de mesure, filtre digital, etc.)

## INSTALLATION

Installation shall be done by authorized personnel only; for a fast installation follows the instructions listed below:

- CONNECT DYNAMOMETER or LOAD CELL
- PRELIMINARY checks
- SWITCH ON check the display during the test phase
- PROGRAMMING (measurement unit, digital filter, etc.)

## VERIFICATIONS PRELIMINAIRES

S'assurer que la charge appliquée au dynamomètre ne soit pas supérieure à sa capacité.

## MISE SOUS TENSION DE L'APPAREIL

A la mise sous tension l'appareil exécute une vérification de l'afficheur (test) pendant (3 sec.).

Après ce test la force mesurée s'affiche: si LLLLLL s'affiche (dépassement de la capacité en négatif) si UUUUUU s'affiche (dépassement de la capacité en positif) intervenir immédiatement afin de reporter la force dans la capacité de l'appareil.

## PROGRAMMATION

Toutes les fonctions peuvent être rappelées dans le

# MENU DE CONFIGURATION:

- Unité de Mesure
- Filtre Digital 2)
- 3) Résolution
- 4) Arrêt automatique
- 5) Tare
- Vitesse de transmission RS-232

# PRELIMINARY CHECKS

Check that the load applied on the dynamometer or on the load cell is not higher than the nominal load value.

## INSTRUMENT SWITCH ON

When switched on, instrument performs a display test cycle and displays the release (3 sec.).

After this test, measured force is displayed, in case a series of "L" (negative full scale overcoming) or a series of "U" (positive full scale overcoming) appears, please act in order to bring the force back within its correct range.

#### **PROGRAMMING**

All the functions can be recalled the following


# SETTING MENU:

- Measurement unit
- Digital Filter 2)
- 3) Resolution
- Power Off Time
- 5) Tare
- Baud rate RS-232

# **DESCRIPTION GENERALE DES TOUCHES**



Touche à deux fonctions:





Maintenue appuyée 3 secondes elle permet d'entrer dans le Menu de configuration, si maintenue appuyée 5 secondes l'appareil s'éteind.



Touche à deux fonctions:

- - Maintenue appuyée 3 secondes elle rermet à Zéro l'afficheur (Zéro On); si maintenue appuyée 6 secondes elle enlève le zéro. (Zéro Off).
- A l'intérieur du Menu de configuration elle diminue (♣) la valeur sur l'afficheur.

Touche à trois fonctions:




- Maintenue appuyée 1 sec. pendant la mesure elle active la fonction Pic+(indique la force maxi relevée après son activation).
- Maintenue appuyée 5 sec. pendant la mesure elle active la fonction Pic- (indique la force mini relevé après l'activation).
- A l'intérieur du Menu de configuration elle augmente (1) la valeur sur l'afficheur.

# **GENERAL KEYS DESCRIPTION**



Kev with two functions: - The key performs the instrument switching On



- If kept pressed for 3 seconds it allows to enter into the setting Menu, if kept pressed for 5 sec. performs the instrument switching Off.



Key with two functions:

- If kept pressed for 3 seconds performs the display Zero (Zero On); if kept pressed for 6 seconds it removes the Zero (Zero Off).
- Inside the setting menu it decreases (♣) the value on the display.

Key with three functions:




- During the measurement if pressed for a second, it activates the Peak+ function, (it displays the greatest force detected after your activation).
- During the measurement, if pressed for 5 seconds., it activates the Peak- function (it displays the lowest force detected after your activation).
- Inside the setting menu increases (1) the value on the display.



MESSAGES D' ERREUR		
UUUUU	*SURCHARGE POSITIVE: Le capteur mesure une force en compression supérieure à la portée maximale.	
-LLLLL	*SURCHARGE NEGATIVE: Le capteur mesure une force en traction supérieure à la portée maximale.	
ннннн	HORS ECHELLE: En changeant l'unité de mesure il y a dépassement des limites de l'afficheur (99999).	
Low Bat	Low Bat BATTERIES DECHARGEES: Les mesures relevées peuvent être faussées, il est nécessaire de remplacer les piles.	
*ATTENTION: Si l'appareil a subi des surcharges vérifier la calibration.		

ERROR MESSAGES	
UUUUU	*POSITIVE OVERLOAD: the dynamometer measures in compression a force higher than its nominal value.
-LLLLL	*NEGATIVE OVERLOAD: the dynamometer measures in tension a force higher than its nominal value.
ннннн	OUT of the SCALE: changing measurement unit, the overtaking of display physical limit happens (99999).
Low Bat	<b>EXHAUSTED BATTERIES:</b> measurements calculated when batteries are exhausted could be altered, therefore batteries replacement is necessary.
*WARNING: if an overload occurs, check if calibration has been altered.	

BRANCHEMENT CAP	TEUR DE FO	RCE	
CAPTEUR (4fils)	Description	Câble AEP	Pin
HOUSING  O SHIELD  EXCITATION—  STRAIN GAUGE FULL BRIDGE O DESCRIPTION  EXCITATION  EXCITA	Excitat.+ Signal + Signal - Excitat	Rouge Blanc Jaune Noir	3 1 2 4
SCHERMO protetto con guaina SHIELD protected with jacket Schermo saldato al corpo del connectore Shield welded to the body of the connector	L'afficheur in positives por compression négatives por traction. S'il est néces le signe de la il faut inter avec le Signa Cette modific recalibration	ur les essais et des fo ur les essais ssaire d'inter a force visual rvertir le Sig il ation nécess	s en orces s en vertir isée, gnal+





# **MENU DE PROGRAMMATION**

Pour entrer dans le programme appuyer sur la touche **SET** (3 sec.) attendre que le paramètre **Unit** s'affiche. Appuyer sur la touche **SET** pour passer aux paramètres suivants et pour quitter le programme. Après le dernier paramètre la touche **SET** active la sauvegarde des paramètres et retourne en mode mesure, les nouvelles valeurs sont actives dès que l'on a quitté le programme.

## **UNITE DE MESURE**

Unit II est possible de changer l'unité de mesure en appuyant sur les touches ◆ et ♠.

# **FILTRE DIGITAL**

L'opérateur peut changer l'effet du **filtre Digital**. En augmentant la valeur XX on augmente l'effet du filtre permettant ainsi à l'opérateur de relever la valeur moyenne des forces instables. Les valeurs sélectionnables vont de : 0÷99. Ce paramètre agit sur la vitesse de conversion, mais pour relever les pics il est conseillé de diminuer le filtre au minimum.

To enter into setting menu press the **SET** key (3 sec.)until **Unit** parameter appears on display. Press **SET** either to go to next parameters or to exit from setting menu. Press **SET** after the last parameter both to save data and to come back to measurement mode; new set values become active at the exit of setting menu.

**SETTING MENU** 

#### **MEASUREMENT UNIT**

Unit It is possible to change the measurement unit acts on 

✓ and 

✓ keys.

# DIGITAL FILTER

The operator can change the **Digital Filter** effect. By increasing XX values filter effect increases allowing the user to detect the average value of unsteady or pulsating forces. Selectable values are: 0÷99. This parameter acts on conversion speed, therefore to detect the peaks it is suggestible to decrease at the minimum the filter.

#### RESOLUTION

## **RESOLUTION**

r XX Permet la sélection de la Résolution d'affichage de la force.Les valeurs possibles sont: 1, 2, 5,10

r XX

It is possible to set the **Resolution** used to display the force; selectable values: 1,2,5,10

## ARRET AUTOMATIQUE

oFFXX

Détermine le temps (1÷30 minutes) avant **l'arrêt automatique** en cas de nécessité en mettant  $0(z\acute{e}ro)$  l'appareil reste toujours allumé. L'arrêt automatique intervient si l'afficheur n'enregistre aucune variation supérieure à  $\pm 10\%$  de la force indiquée.

# **TARE**

Permet de supprimer la Tare fixe, remet à zéro l'affichage et sauvegarde la valeur mémorisée.

# VITESSE DE TRANSMISSION RS-232C (option)

Permet de sélectionner la vitesse de transmission du port série.

# **bAUdX**

Valeurs DFI, DFIW: 1=4800; 2=9600; 3=19200 Valeurs DFIF: 1=19200; 2=38400; 3=76800

0=RS232 désactivée

Note: Nous vous conseillons de désactiver la sortie RS232 si elle n'est pas utilisée (Baudrate=0).

## **AUTO-POWER OFF TIME**

oFFXX

It set the time (1÷30 minutes) before the **Auto-power off** function activates in case of constant force; by setting 0(zero) the instrument never switches off. Auto power off function starts working if the indicator does not detect changes higher than  $\pm 10\%$  of indicated force.

# TARE

tArE It performs the suppression of the **fixed Tare**, it resets the display and stores the value.

# RS-232C BAUD-RATE (optional)

It sets the speed of the serial communication.
DFI, DFIW values: 1=4800; 2=9600; 3=19200
DFIF values: 1=19200; 2=38400; 3=76800
0=RS232 disabled

# bAUdX

Note: We recommend to disable the RS232 if not used (Baud-rate=0).



# PROTOCOLE DE COMMUNICATION DFI et DFIW

Protocole de communication:

mot 8 bit , stop 1 bit , sans parité, CTS RTS DCD non gérés Format des données transmises (caractères Ascii):

## sXX.XXXum z py LB

S	Signe (caractères ASCII + o - )	
XX.XXX	Valeur de la mesure avec point décimal	
um	Unité de mesure de 0 a 04	
z	Le caractère <b>z</b> indique que la fonction Zéro est active	
ру	Le caractère <b>p+</b> (pic positif) ou <b>p-</b> (pic négatif), indique	
	que la fonction Pic est active.	
LB	Les caractères LB indiquent que les batteries sont	
	déchargées.	

# **DFI and DFIW COMMUNICATION PROTOCOL**

Communication protocol:

8 bit data, 1 bit stop, No parity, CTS RTS DCD not used Transmitted format data (Ascii characters):

## sXX.XXXum z py LB

S	Sign (ASCII character + or - )	
XX.XXX	measurement value with decimal point	
um	measure Unit (0 to 04)	
Z	The <b>z</b> character denote that the Zero function is active.	
ру	The <b>p+</b> (positive Peak) or <b>p-</b> (negative Peak) characters	
	denote that the Peak function is active.	
LB	The LB characters denote that the batteries are	
	exhausted.	

## PROTOCOLE DE COMMUNICATION DFIF

Protocole de communication:

mot 8 bit , 1 bit stop, sans parité, CTS RTS DCD non gérés DFIF rel. ≥7.2: Format de la donnée transmise (caractères Ascii): STX n1 n2 n3 n4 n5 (caractères ASCII codification en hexadécimal)

## **DFIF COMMUNICATION PROTOCOL**

Communication protocol:

8 bit data, 1 bit stop, No parity, CTS RTS DCD not used DFIF rel. ≥7.2: Format of transmitted data (Ascii characters): STX n1 n2 n3 n4 n5 (Ascii characters in hexadecimal code)

STX	0xff (Début de la ligne)
n1	HSB - <b>0dddsxxx</b> (byte n1 in code binaire) où:
	<b>ddd</b> = point décimal : 000 = xxxxx, 001 = xxxx.x,
	$010 = xxx.xx, \ 011 = xx.xxx, \ 100 = x.xxxx$
	$\mathbf{s}$ = signe (0,1); $\mathbf{s}$ = 0 positif, $\mathbf{s}$ = 1 négatif
	<b>xxx</b> = valeur es: 99999=0x1869f <b>n</b> 1=00000 <b>001</b> = 0x <b>0</b> 1
	-99999=0x1869f n1=00001001 = 0x09
	800.0=0x <b>0</b> 1f40 <b>n</b> 1=0 <b>00</b> 10 <b>000</b> = 0x <b>10</b>
	-80.00=0x <b>0</b> 1f40 <b>n1</b> =0 <b>0101000</b> = 0x <b>28</b>
n2	MSB1 - bit4÷7=0 es.: 99999=0x1 <b>8</b> 69f <b>n2</b> =0x <b>08</b>
n3	MSB2 - bit4÷7=0 es.: 10000=0x02 <b>7</b> 10 <b>n3</b> =0x <b>07</b>
n4	LSB1 - bit4÷7=0 es.: 5000=0x013 <b>8</b> 8 <b>n4</b> =0x <b>08</b>
n5	LSB2 - bit4÷7=0 es.: 2500=0x009c <b>4 n5</b> =0x <b>04</b>

STX	0xff (Start string)
n1	HSB - <b>0dddsxxx</b> (byte n1 in binay code) where:
	<b>ddd</b> = decimal point: 000 = xxxxx, 001 = xxxx.x,
	010 = xxx.xx, $011 = xx.xxx$ , $100 = x.xxxx$
	$\mathbf{s} = \text{sign}(0,1)$ ; $\mathbf{s} = 0$ positive, $\mathbf{s} = 1$ negative
	<b>xxx</b> = valore es.: 99999=0x1869f <b>n</b> 1=000000 <b>00</b> 1 = 0x <b>0</b> 1
	-99999=0x <b>1</b> 869f <b>n1</b> =0000 <b>1001</b> = 0x <b>09</b>
	800.0=0x <b>0</b> 1f40 <b>n1</b> =0 <b>001</b> 0 <b>000</b> = 0x <b>10</b>
	-80.00=0x <b>0</b> 1f40 <b>n1</b> =0 <b>0101000</b> = 0x <b>28</b>
n2	MSB1 - bit4÷7=0 es.: 99999=0x1 <b>8</b> 69f <b>n2</b> =0x <b>08</b>
n3	MSB2 - bit4÷7=0 es.: 10000=0x02 <b>7</b> 10 <b>n3</b> =0x <b>07</b>
n4	LSB1 - bit4÷7=0 es.: 5000=0x013 <b>8</b> 8 <b>n4</b> =0x <b>08</b>
n5	LSB2 - bit4÷7=0 es.: 2500=0x009c <b>4 n5</b> =0x <b>04</b>

# INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION DFI, DFIW e DFIF

Format des données: p n XX cr

р	Caractère de début de ligne			
n	Numero d'identification des données de 1 a 8			
XX	Valeur des données (valeur en décimale)			
cr	Caractère de fin de ligne (retour charriot (CHR\$13))			
	U	nité de Mesur	re	
p1xxcr	00 = psi	01 = MPa	02 = bar	03 = mbar
Filtre Digital				
p2xxcr	xx = valeurs	de 00 a 99		
Résolution				
p3xxcr	00 = 1	01 = 2	02 = 5	02 = 10
Arrêt automatique				
p4xxcr	xx = valori da 00 a 30 minuti			
Vitesse de transmission Baud				
p5xxcr	00 = Off	01 = 4800	02 = 9600	02 = 19200
	Zéro			
p6xxcr	00 = Zero Off		01 = Zero On	
Pic positif				
p7xxcr	00 = P	ic+ Off	01 = P	ric+ On
Pic negatif				
p8xxcr	00 = Pic- Off		01 = Pic- On	


# DFI, DFIW and DFIF PROGRAMMING COMMANDS


Command format: p n XX cr


p	Start string character			
n	Commands identification number from 1 to 8			
XX	Command value (decimal value)			
cr	End string ch	End string character (carriage return (CHR\$13))		
	Measurement Unit			
p1xxcr	<b>p1xxcr</b> $00 = psi$ $01 = MPa$ $02 = bar$ $03 = mbar$			
Digital Filter				
p2xxcr xx = values from 00 to 99				
Resolution				
p3xxcr	00 = 1	01 = 2	02 = 5	03 = 10
Auto Power Off time				
p4xxcr xx = values from 00 to 30 minutes				
		Baud rate		
p5xxcr	00 = Off	01 = 4800	02 = 9600	02 = 19200
Zero				
p6xxcr	00 = Zero Off		01 = Zero On	
Positive Peak				
p7xxcr	00 = Peak+ Off		01 = Peak+ On	
Negative Peak				
p8xxcr	00 = Peak- Off		01 = Peak- On	
	•	•		



# Dimensions (mm)










# **BRANCHEMENTS RS232C et ALIMENTATION EXTERNE**

Connecteurs 9 broches SUB D femelle



Pin 1 e 4 → DCD

Pin 3 → TX

Pin 2 → RX

Pin 5 → GND

Pin 1 → DCD

Pin 2 → RX

Pin 3 → TX


Pin 5 → GND

Pin 7 → +V (Alimentation externe)

Pin 8 → -V (Alimentation externe)

# RS232C and EXTERNAL FEEDING CONNECTIONS

Canon 9 pin SUB D female



Pin 1 → DCD

Pin 2 → RX

Pin 3 → TX

Pin 5 **⇒** GND

Pin 7 → +V (External feeding)

Pin 8 → -V (External feeding)

Pin 1 e 4 → DCD Pin 3 → TX Pin 2 → RX

Pin 5 

→ GND

# PARAMETRAGE DE LA PLEINE ECHELLE

Au préalable, s'assurer que l'unité sélectionnée et la même que l'unité du capteur (kg pour kg etc)

Il faut faire le paramétrage sur la COMPRESSION et la TRACTION. Pleine Echelle pour la COMPRESSION (+) mot de passe 4254.

Pleine Echelle pour la TRACTION (-) mot de passe 4255.

Pour entrer le mot de passe appuyer simultanément touches SET et PEAK pendant 3 secondes; apparaît à l'écran sur SET pour confirmer,;FSc (compression) ou FSnc (traction) s'affiche, avec les touches ♠ et ♣ sélectionner valeur souhaitée, appuyer sur SET pour confirmer. dpc ou dpnc s'affiche (point décimal), appuyer sur SET la position programmée précédemment appuyer sur SET pour confirmer et quitter.

En conformité avec la programmation l'appareil sélectionne automatiquement les résolutions suivantes.

Résolution 1 avec Pleine échelle max 25000 div. (DFIF max 4000)

Résolution 2 avec Pleine échelle max 50000 div.

Résolution 5 avec Pleine échelle max 99995 div.

# **ZERO TRACKING (exclus DFIF)**

Cette fonction permet de remettre automatiquement à zéro les mesures à l'intérieur d'une plage prédéterminée.

Pour activer cette fonction entrer 20 comme mot de passe et sélectionner les paramètres suivants:

**So** = Plage de remise à zéro automatique (valeur exprimée en div.) tE = Durée du temps de la remise à zéro automatique (valeur exprimée en sec.)

En sélectionnant So = 0 la fonction est désactivée.

## **FULL SCALE SETTING**

Full Scale for the COMPRESSION (+) password 4254

Full Scale for the **TENSION** (-) password **4255** 

In order to set the password press together SET and PEAK keys for 3 seconds; **P0000** appears, use **★** and **★** keys to set the password, press **SET** key to confirm; label **FSc** (Compression) or **FSnc** (Tension) appears, press **SET** key and the full scale value appears, to act on **★** and **⋠** keys to change the value, press **SET** key to confirm; decimal point label (dpc or dpnc) appears, press SET key and the actual position appears, to act on ★ and ▼ keys to select the new position, press SET key to confirm and exit.

According to the settings, instrument automatically selects the following resolutions.

Resolution 1 with Full Scale max. 25000 div. (DFIF max 4000)

Resolution 2 with Full Scale max. 50000 div.

Resolution 5 with Full Scale max. 99995 div.

# ZERO TRACKING (no DFIF)

The function allows to autonomously set to zero the measurements inside a fixed field. To activate the function, enter with the password 20 and set the following parameters:

So = the action field of auto zero (value expressed in div.)

**tE** = the intervention time of auto zero (value expressed in sec.)

By setting So = 0 the function is disabled.



## **DFIW: INSTRUCTIONS**

Le **DFIW** est un dynamomètre digital à batteries internes avec une précision de 0.50%, conçu pour le contrôle et l'étalonnage des soudeuses hydrauliques et à électrodes, presses pneumatiques bancs d'essais, serrage des étaux etc...L'afficheur est réalisé avec un microprocesseur, possédant une plage analogique particulièrement stable dans le temps d'un convertisseur A/D a 16 bit qui garantit 65.000 divisions internes. En plus d'afficher la mesure il possède des fonctions programmables telles que: zéro digital, filtre, pic,unités de mesure sélectionnables (kg, t, N, daN, kN) qui permettent à l'opérateur d'adapter au mieux le dynamomètre aux diverses applications. Une bande analogique indique la force, active également à l'intérieur du menu de programmation.

Les batteries internes garantissent une autonomie d'un an, elles sont protégées par la fonction d'AUTO EXTINCTION qui agit lorsque la mesure reste invariable pendant un laps de temps programmable de 1 a 30 minutes. Le capteur de faible hauteur (18mm) réalisé entièrement en acier inox est parfaitement adapté pour les mesures en compression de haute précision et garantit une grande stabilité dans le temps même dans les applications de mesures dynamiques.

Sur la surface de contact du capteur il y a une zone isolante pour faciliter le contrôle des soudeuses hydrauliques.

#### **DFIW: INTRODUCTION**

DFIW is a digital dynamometer with internal batteries and 0.50% accuracy, realized for controlling and testing hydraulic and electrodes welders, pneumatic presses, test benches, torquing vices etc.

The indicator consists of a microprocessor, of a long-term particularly stable analog section and of a 16 bit A/D converter which guarantees 65.000 internal divisions.

Besides displaying the measurement, other programmable functions are available such as digital filter, zero, peak, change of programmable engineering measurement units (kg, t, N, daN, kN) which enable the operator to suit the dynamometer at best to different applications. On the display there is a bar analog indication of the force always active as well inside programming menu.

Internal batteries which guarantee 1 year autonomy, are assisted by AUTO POWER OFF function which begins working when any measurement change is detected in a programmable interval from 1 to 30 minutes. Low-profile strain gauge sensor (18mm) entirely executed in stainless steel, is suitable for high-precision measurements in compression and guarantees a long term stability even in presence of dynamic applications.

In the sensor support surface, an insulating are has been introduced in order to make the check of hydraulic welders easier.

# CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- FONCTION DES TOUCHES ET PROGRAMMATION DES DONNEES COMME SUR LE DFI.
- CAPTEUR DE FAIBLE HAUTEUR (18mm) ISOLE.
- AUTONOMIE 1 AN SANS RECHARGER
- RESOLUTION PROGRAMMABLE.
- FILTRE DIGITAL.
- UNITE DE MESURE PROGRAMMABLE.
- FONCTION PIC (positif et négatif).
- SUPPRESSION DE LA TARE
- Options:
- SORTIE RS-232
- ALIMENTATION EXTERNE (exclu les batteries)

# MAIN FEATURES

- KEYS FUNCTION AND DATA PROGRAMMING AS THE DFI
- INSULATED LOW-PROFILE SENSOR (18mm)
- 1 YEAR AUTONOMY WITHOUT RECHARGE
- PROGRAMMABLE RESOLUTION
- DIGITAL FILTER
- PROGRAMMABLE MEASUREMENT UNIT
- PEAK FUNCTION (positive and negative)
- TARE SUPPRESSION
- Optionals:
- RS-232 OUTPUT
- EXTERNAL FEEDING (it excludes the batteries)

# **INDICATIONS STANDARD**

# STANDARD INDICATION

Charge nominale	Résolution
Nominal load	Resolution
10,00 kN	0,01
20,00 kN	0,01
30,00 kN	0,01
40,00 kN	0,01



DONNEES TECHNIQUES - TECHNICAL DATA			
PRECISION	ACCURACY CLASS	≤ ± 0.50 %	
CHARGE NOMINALE	NOMINAL LOAD	10 - 20 - 30 - 40 kN	
LINEARITE'	LINEARITY	≤ ±0.20% F.S.	
ISTERESIS	HYSTERESIS	≤ ±0.20% F.S.	
REPETABILITE'	REPEATABILITY	≤ ±0.05% F.S.	
CONVERSIONS PAR SEC. (filtre 0)	READINGS PER SEC. (0 filter)	10 (100ms)	
ECRAN	DISPLAY	custom LCD (H=16mm)	
EFFET DE LA TEMPERATURE 10 °C:	TEMPERATURE EFFECT 10 °C:		
a) sur le zero	a) on zero	≤ ± 0.10% F.S.	
b) sur la sensibilité	b) on sensitivity	≤ ± 0.025% F.S.	
TEMPERATURE DE REFERENCE	REFERENCE TEMPERATURE	+23 °C	
PLAGE NOMINALE DE TEMPERATURE	NOMINAL TEMPERATURE RANGE	0/+40 °C	
PLAGE TEMPERATURE D'UTILISATION	SERVICE TEMPERATURE RANGE	0/+70 °C	
TEMPERATURE DE STOCKAGE	STORAGE TEMPERATURE	0/+80 °C	
VALEURS LIMITES MECANIQUES :	MECHANICAL LIMIT VALUES:		
a) charge d'utilisation	a) service load	120% F.S.	
b) charge limite	b) max permissible load	150% F.S.	
c) charge de rupture	c) breaking load	>300% F.S.	
d) charge maxi transversale	d) maximum transverse load	50% F.S.	
e) charge limite mécanique	e) max dynamic load	50% F.S.	
FLECHE MAXI SOUS CHARGE NOMINALE	DISPLACEMENT AT NOMINAL LOAD	~ 0.2 mm	

UNITE DE MESURE PROGRAMM.	PROGRAMMABLE MEASUREMENT UNIT	kN, daN, N, t, kg	
RESOLUTION DE MESURE PROG.	PROG. MEASUREMENT RESOLUTION	1, 2, 5, 10	
FILTRE DIGITAL PROGRAMMABLE	PROGRAMMABLE DIGITAL FILTER	0 ÷ 99	
FONCTION ZERO	ZERO FUNCTION	50%	
FONCTION PIC	PEAK FUNCTION	MIN / MAX	
FONCTION D' AUTO EXTINCTION	AUTO POWER OFF FUNCTION	1 ÷ 30 minutes	
ALIMENTATION	POWER SUPPLY	BATTERIE / BATTERIES	
AUTONOMIE (sans recharger)	AUTONOMY (without recharge)	~1 ANNO / ~1 YEAR	
BATTERIES ALCALINE	ALKALINE BATTERIES	n° 4 to 1,5 V size AA	
CLASSE DE PROTECTION (EN 60529)	PROTECTION CLASS (EN 60529)	IP40	
MALLETTE	CASE	ABS	
POIDS	WEIGHT	~ 0.5kg	
OPTIONS - OPTIONALS			
SORTIE SERIE	SERIAL OUTPUT	RS232C	

# CODE POUR COMMANDE - PURCHASE CODE

Code: Code:	<b>EDFIW</b>	Charge nominale	Sortie série
	EDLIAA	Nominal load	Serial output
		1 = 10kN	S3 = RS232C
		2 = 20kN	
		3 = 30kN	
		4 = 40kN	